

2025 스마트건설·안전·Al 엑스포 **SMART CONSTRUCTION & SAFETY & ALEXPO 2025**

국토안전관리원 전문포럼 발표자료집

공동조사 기술발전 방안 모색을 위한 Geo Forum +

11.5.(个) 14:00 - 16:40

AI와 함께하는 스마트건설, 더 안전한 미래로

Smart Construction with AI: The Safer Future















2025스마트건설 엑스포 전문포럼 발표자료집

국토안전관리원

공동조사 기술발전 방안 모색을 위한 Geo Forum+

국토안전관리원 전문포럼



공동조사 기술발전 방안 모색을 위한 Geo Forum+

지반침하 사고 예방을 위한 공동조사 기술 발전 방안 모색

일 시 | 11.5.(수) 14:00 - 16:40

장 소 | 킨텍스 제 2전시장 내 306호

시간	프로그램	연사
14:30 - 14:40	스마트건설 챌린지(안전관리 분야) 혁신상 시상식 및 개회사	-
14:40 - 15:00	지반침하 예방을 위한 주요 정부정책 및 제도적 사각지대 해소방안	김홍균 국토안전관리원 부장
15:00 - 15:20	스마트 지하안전관리 기술개발(R&D)	이종재 세종대학교 교수
15:20 - 15:40	서울시 지하안전관리방안	김영호 서울특별시청 재난안전실 지하안전정책팀장
15:40 - 16:30	[토론] 지반침하 사고 예방을 위한 공동조사 기술 발전방안 논의	[좌장] 김낙영 대진대학교 교수 [토론] 이철환 국토교통부 건설안전과 사무관 김영호 서울특별시청 재난안전실 지하안전정책팀장 허춘근 국토안전관리원 지하안전관리실 실장 변중무 한국지구물리·물리탐사학회 회장 최연우 한국공동탐사협회 협회장 강재모 한국건설기술연구원 지반연구본부 연구위원
16:30 - 16:40	질의응답	-

연사 약력



김홍균 | 국토안전관리원 부장

2020. 08. 경북대학교 토목공학과 박사 2014. 08. 한양대학교 토목공학과 석사 2007. 08. 한양대학교 토목공학과 학사



허춘근 | 국토안전관리원 지하안전관리실장

- 국토안전관리 영남지역본부 기반시설안전실 부장/정밀안전진단 수행
- 국토안전관리 지하안전관실 실장/ 지하안전관리 총괄



이종재 | 세종대학교 교수

2007~ 세종대학교 건설환경공학과 정교수 (교육 및 연구)



변중무 | 한국지구물리・물리탐사학회 회장

2005. 3. ~ 현재 한양대학교 자원환경공학과 교수 2022. 3. ~ 2024. 12. 한양대학교 산학협력단 / 학술연구처 단장/처장 2020. 8. ~ 2024. 2. 한양대학교 부설 자원개발연구소 소장 2020. 8. ~ 2022. 2. 한양대학교 한양인재개발원 원장 2019. 7. ~ 2020. 6. 한양대학교 공과대학 연구부학장



김영호 서울특별시청재난안전실지하안전정책팀장

1997.5~ 현재 서울특별시청 지하안전과 2025. 1. 13. ~ 2025. 6. 30. 재난안전실 도로관리과 지하안전1팀장 2025. 1. 13. ~ 2025. 1. 13. 재난안전실 지하안전과 지하안전정책팀장




최연우 | 한국공동탐사협회 협회장

2024. 7. ~ 한국공동탐사협회 협회장
2024. 1. ~ (쥐)에스피이엔에스 기술연구소장
2022. 8. ~ 2023. 12.
서울특별시 서부도로사업소장
2021. 1. ~ 2022. 7.
서울특별시 성동구청 건설안전교통국장
2013. 9. ~ 2020. 12.
서울특별시(도로관리과) 도로관리팀장



김낙영 | 대진대학교 교수

1995 ~ 2024 한국도로공사 도로교통연구원 실장(연구업무총괄) 2022 ~ 2024 한국터널지하공간학회 회장





강새보 한국건설기술연구원지반연구본부연구위원

2025 ~ 현재 한국지반공학회 학술용역 전담이사 현재 한국지반환경공학회 홍보전담이사 현재 과천시(지하안전위원회) 위원 2023 ~ 2024 국토교통부(중앙지하사고조사위원단) 위원 2021 ~ 2022 새만금개발공사 건설기술심의위원

발표자료집 목차

01. 지반침하 예방을 위한 주요 정부정책 및 제도적 사각지대 해소방안 김홍균 국토안전관리원 부장	01
02. 스마트 지하안전관리 기술개발(R&D) 이종재 세종대학교 교수	14
03. 서울시 지하안전관리방안 김영호 서울특별시청 재난안전실 지하안전정책팀장	27


01

지반침하 예방을 위한 주요 정부정책 및 제도적 사각지대 해소방안


김홍균 | 국토안전관리원 부장







■ 대한민국 지하안전관리 강화방안





지반침하사<mark>교 현황 및 대응상황</mark>

지반침하 사고 원인

사고규모별 원인 비교

- (발생원인) 상하수관 손상, 기타매설물 손상 등 기존 매설물 손상이 원인인 사고가 전체의 57% 차지
- (대형사고) 굴착 관련 공사 부실이 원인인 사고가 사고 원인 중 가장 높은 비율인 36.8% 차지
- ☞ 대형 지반침하사고는 공사장 주변에서 발생하는 경향
- ❖ 최근 5년('20~'24)간 지반침하 사고별 원인 비교(지하안전정보시스템, JIS)

구분		충	; Л	중·소형	형 사고	대형	사고
	干正	발생건수	비율(%)	발생건수	비율(%)	발생건수	비율(%)
	기존 매설물 손상*	497	57	478	59	19	33.3
원인	굴착 관련 공사 부실**	278	32	257	31.7	21	36.8
	기타	92	11	75	9.3	17	29.8
	합계	867	100	810	100	57	100

■상수관 손상 ■다집(되메우기) 불량 ■상하수관공사 부실

* 상수관 손상, 하수관 손상, 기타매설물 손상 **굴착공사 부실, 다짐 불량, 하수관 등 매설공사 부실

과거 사고조사위원회 조사 결과

지반침하시고 현황 및 대응상황

- ☞ (설치근거) 지하안전관리에 관한 특별법 제46조제3항에 따라 사고조사위원회 구성·운영
- ☞ (운영결과) 사고 발생원인을 명확히 하고 , 재발방지대책 마련을 통해 지하안전관리체계 개선

구리시 지반침하 사조위('20년)

- (시고개요)구리 교윤동, 직경 16m, 깊이 21m 땅까짐 발생, 인명피해 없음
- (운영기간) '20.8~'20.12
- (사고원인) 인근 별내선 터널공사 시공관리 미흡
- (재발방지대책)취약구간 시추조사 간격 강화 및 외부 전문가 자문 의무화, 취득 가능한 모든 지반정보 활용 등



양양군 지반침하 사조위('22년)

- (사고개요)양양 낙산해수욕장 인근 신축 공사현장, 면적 96m², 깊이 15m 땅까짐 발생, 편의점 붕괴, 인명피해 없음
- (운영기간) '22.8~'22.10
- (시고원인)가설 흙막이벽체 등시공품질 미흡, 계측기기 손 망실 등 계측관리 취약, 인근 건물 안전성 검토 누락 등
- (재발방지대책) 연약지반 기준마련 및 관리기준 강화 등



7

지반침하시고 현황 및 대응상황

사고조사위원회 운영

지반침하 사고 관련 국토교통부 주관 사고조사위원회 3개(명일동, 신안산선, 부산역)를 가동 중인 상황으로 명확한 원인 규명을 통해 재발방지대책을 마련하고, 위법사항 적발 시 관계 법령에 따라 엄중 조치 계획

명일동 지반침하 사고

- 지하철(9호선) 연장 공사장 인근 에서 지반침하(사망 1명, 부상 1명)
- 지하안전특별법에 따라 12명의 위원으로 중앙지하사고조사위원회 구성하여 운영중

신안산선 붕괴사고

- 환기구 및 2-Arch 터널 공사중 붕괴로 지반 및 도로 침하(사망 1명, 부상 1명)
- 건설기술진흥법에 따라 12명의 위원으로 건설사고조사위원회를 구성하여 운영 중



부산역 승강장 지반침하


=기타매설물 손상 = 굴착공사 부실 •기타매설공사 부실 =기타


- 부산역 승강장 바닥침하 현상으로 국민 불안감 증대
- 지하안전특별법에 따라 12명의 위원으로 중앙지하사고조사위원회를 구성하여 운영중




II. 지하안전관리 정책 현황















. 지하안전관례 정책 현황 [참고] 지반침하 안전점검 탐사연장, 인력 및 장비 확충 계획(안) ☞ 연도별 지반탐사 연장 확대 및 차질 없는 지반탐사 이행을 위해 장비·인력 확충 추진 ❖ 지반탐사 대폭 확대 '28년 구 분 '25년 '26년 '27년 '29년 지자체 4,360 4,360 5,000 5,000 5,000 보조사업 탐사연장 (km) 관리원 3,700 9,000 10,000 7,020 10,000 탐사수행 합 계 8,060 11,380 14,000 15,000 15,000 ❖ 지반탐사 전문인력·장비 확충(관리원) '25년 '26년 구분 '28년 '29년 47 인력(명) 31 59 59 차량형(대) 10 10 10 10 협소지역용(대) 10 10 10 10 10 공동확인용(대) * 인력은 수시 정기 증원 요청 결과에 따라 변동 가능 13

















새로운 대한민국 지하안전관리 강화방안 지반탐사 대폭 확대 ☞ (개요) 지반탐사 인력·장비 확충, 지반탐사 운영방식 개선, 지자체 보조사업 신설 등 지반탐사 목표상향 추진사항 • (인력·장비) '25년 탐사인력 13명 → 31명 계획('26년 추가증원 추진 중), '26년 차량형 탐사장비 8대 확보 추진('25.7월기준4대보유) • (운영방식) 1차 지반탐사, 결과분석, 2차 확인조사 작업의 업무분업화 추진 • (지원강화) 추경 통한 탐사장비 추가구매 예산 확보 및 지자체 보조(국비:지방비 1:1 매칭) 신규사업 도입 및 지원확대 • (탐사연장) '24년 2,308km → '25년 8,060km → '26년 11,000km 목표 국토부 직권 지반탐사(국토안전관리원 협업) - (개요) 지자체 수요조사 결과 및 지반침하 위험지역 자체선별 구간을 종합적으로 고려하여 지반탐사 실시 - (향후계획) 인력확보 및 업무분업화를 통해 차량형 탐사장비 1대당 연간 1,000km이상 지반탐사 지원 지자체 보조사업('25년 신규사업) - (개요) 예산·인력·장비가 부족한 지자체의 지반탐사 지원 및 지하안전관리 책임감 제고 - (향후계획) '25년 4,360km 지반탐사 지원 → '27년 이후 매년 5,000km까지 지원 확대('25년 대비 15% 증가) 예산·인력·장비 등 확충 시, 국토부 직권조사 및 지자체 보조사업을 통한 국가가 지원하는 지반탐사 연장은 '24년 2,308km → '25년 8,060km → '26년 11,000km → '27년 14,000km → '28년 15,000km 대폭 확대







 \circ 11












스마트 지하안전관리 기술개발(R&D)

이종재 | 세종대학교 교수









공동 자동 탐지 AI 기술 개발의 필요성

지속적인 지반침하 사고발생에 대한 정부 투자 확대

- (국토교통부) 서울 연희동 ('24.08), 부산 사상구('24.09) 지반침하 사고 이후 국토부는 「지반침하 예방을 위한 전문가 간담회 (24.09)」를 통해 공동조사 확대의 필요성 인식
- 제2차 국가지하안전관리 기본 계획 수립(국토교통부) 안전점검 주기 단축



서울시 AI 기술 도입의 필요성

■ (서울특별시) 서울특별시, 대한토목학회 주관 「지반침하 대책 심포지엄('24.12)」을 통해 지반침하 우려구간에 대한 서울시의 특별 점검 계획 발표 (500km → 5,000km) ■ AI 기술 도입으로 특별 점검 범위 확대에 대응





공동자동탐지 피드백 AI 모델 개발

- 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 (행정안전부)
- (서울) 공동자동탐지 AI 모델 및 현장 공동 분석시스템 개발 ('26-'28)
- (주관)㈜씨스텍, (공동)㈜시선아이티, 한국건설기술연구원, 국토안전관리원
- (내용) 서울시 전용 공동자동탐지 AI 모델 개발, 지속적인 업그레이드가 가능한 피드백 루프 포함





Deep Learning기반 공동 탐사 프로그램 개발 호름도 GPR 데이터 수집 함은 데이터 선택 (공동, 배관, 맨홀등) Underground Analyzer Vor Ld (2012/8%) (자동 공동탐사 통합 프로그램) ANS 공동탐사 통합 프로그램) Deep Learning기반 공동 탐사 프로그램 개발 호름도 GPR 데이터 수집 학습 데이터 선택 (공동, 배관, 맨홀등) 기5t (공동, 배관, 맨홀등) 기5t (공동, 배관, 맨홀등) 기5t (공동, 배관, 맨홀등) 최종 공동 유/무 판정






















Al 모델 개발 사례

서울시 제공 데이터

연도	공동	제척	제외	공동 없음
2020	51	31	3	37
2021	38	1	0	3
2022	6	0	0	0
Overall	95	32	3	40

공동패턴 : 170개




Al 모델 개발 사례


학습데이터

Class					
Class	지반	공동	맨홑	배관	
2020	0	122	91	107	<u> </u>
2021	0	42	125	52	
2022	37	6	5	11	
Overall	37	170	221	162	

			Class		
	Class	지반	공동	맨홀	배관
, •	2020	0	7808	4583	6848
	2021	0	2688	5625	3328
	2022	1591	384	320	704
	Overall	1591	10880	10528	8160



Al 모델 개발 사례 **Evaluation of the Best Model** imgsz=512 weighted ghted avity avity anhole nhole pipe Classification Type ipe ckground 0.945 0.937 0.816 0.988 0.967 0.819 0.998 0.963 0.977 Background, Cavity, Manhole, Pipe Training Distribution Class background manhole cavity Val 126 1744 1392 912 1591 10880 10528 8160 Overall





맨홀

4


False Classifications Manhole Classified as Cavity Background Classified as Cavity Cavity Classified as Pipe Pipe Classified as Cavity


Al 모델 개발 사례 분석 결과 샘플 : 여의공원로-동2-좌 조사연장 : 554m Violet box - ground truth cavity from Seoul Metropolitan Dataset Yellow box - pipe Blue box - manhole 서울시 확인 객체 중 객체 Al 탐지 육안 분석 서울시 확인 공동 AI가 찾은 객체 공동 36 33(?) 배관 16 16 0 0

4

정밀도 = (실제 공동 수) ÷ (AI가 '예측' 한 공동 수) = 33(?) ÷ 36 = 0.917 vs 1 ÷ 36 = 0.03


재현율 = (AI가 '찾은' 공동 수) ÷ (실제 공동 수) = 33(?) ÷ 33(?) = 1 vs 1 ÷ 1 = 1








22















서울시 지하안전관리방안

김영호 | 서울특별시청 재난안전실 지하안전정책팀장




서울특별시 지반침하 관리방향

2025년 11월 5일

서울특별시 지하안전과

1. 지반침하 개요 지반침하 발생현황 ① 지반침하 건수는 최근 10년간 전반적 감소추세 였으나 ② 2022년 기점으로 증가 20 월별로는 7월, 8월에 가장 많이 발생 ③ 2022년 기점으로 증가 50 45 45 45 55 6월 7월 6월 9월 10월 11월 12월 연도별 서울시 지반침하 발생현황 (2015-2026년 8월) 월별 지반침하 발생 현황 (2015년-2024년)

1. 지반침하 개요 원인 및 피해분석 **○ 발생원인** 최근 10년간 상·하수관로의 손상이 주요원인 (약 61%) **기타** (장기침하 등) 굴착공사장 15~25. 8월 총합 상수도 하수도 가스 · 통신 등 침하건수 265건 181건 39건 18건 31건 53건 (68.3%) (14.7%) (46.8%) (6.8%) (11.7%) (비율) (100%) (20.0%) ○ 인적피해 사고 건수 대비 굴착공사장(36.5%)이 지하시설물(6.6%)의 5.4배 수준 인적피해 물적피해 발생건수 발생비율 21건 (차량 21대 파손) 지하시설물 (181건) 12건 (부상 15명) 6.6% 굴착공사장 (31건) 11건 (사망 2명, 부상 15명) 4건 (차량 5대 파손) (15~25.8.) 기타 (53건) 4건 (사망 1명, 부상 4명) 7.5% 2건 (차량 2대 파손)





2. 지반침하 신속현장점검시스템

□ 추진목적

- 지반침하 원인분석 강화 및 재발방지 대책 수립 철저
- 지반침하 영상자료(동영상, 사진) 확보 등 데이터 관리 강화
- 신속하고 적극적인 지반침하 대응으로 안전사고 예방

5

2. 지반침하 신속현장점검시스템

□ 운영대상

- 면적0.8m²이상 또는 깊이0.8m이상 또는 인명피해 발생 지반침하
- 굴착공사장 연접도로 지반침하 (규모 무관)
- 유사 지점에 반복발생 지반침하 (규모 무관)

6

2. 지반침하 신속현장점검시스템

□ 구성원 체계

- (상황관리자) 지반침하 모니터링(상황관리 역할)
 - 재난정보 공유방 등 단체 대화방 활용 지반침하 발생 24시간 관리
 - 운영대상 지반침하 발생시 지하안전자문단 출동(현장관계자와 연결) 요청
 - 현장조치 및 GPR탐사(市/區/공사장 구분) 등 조치사항 관리 및 보고
- (지하안전자문단) 지하사고조사위원회 수준의 전문가
 - 운영대상 지반침하 발생시 상황관리자가 연락하면 신속 현장출동
 - 지반침하 원인, 조치방법 등 <mark>자문의견서 작성</mark>
- (현장관계자) 지반침하 발생지역 區·사업소, 공사관계자 등
 - 지반침하 발생 현황 및 원인, 복구작업 등의 영상자료(동영상,사진) 확보
 - 사전 안전조치, 긴급·항구 복구 등 <mark>정비시행</mark>

2. 지반침하 신속현장점검시스템

□ 운영 체계도







2. 지반침하 신속현장점검시스템

① 지반침하 모니터링

▶ 상황관리자

- 재난정보 공유방 등 단체 대화방 활용 **지반침하 발생 24시간 관리**
- 현장관계자 **초기대응** 지시
- 지하시설물도 확인(통합 지하안전관리시스템)
- 필요시 **지하안전자문단** 출동(현장관계자와 연결)
- 필요시 **GPR탐사**(市/區/공사장 구분) 조치

9

2. 지반침하 신속현장점검시스템

② 긴급 안전조치 및 대응

▶ 현장관계자

[1단계]

- **긴급 안전조치** 시행
- 단체 대화방 활용한 <mark>정보 공유</mark>

[2단계]

- 지반침하 규모, 굴착공사장 연접도로 및 반복발생 **확인**

[3단계]

- 작업 전후 **영상자료**(동영상, 사진) 확보 및 공유
- **지하시설물도** 확인(통합 지하안전관리시스템)
- **지하안전자문단** 파견시 원인조사 및 복구 등 협업 시행
- **재난상황보고서** 작성 및 제출
- 필요시 GPR탐사(市/區/공사장 구분) 시행

2. 지반침하 신속현장점검시스템

③ 지하안전자문단 운영

▶ 상황관리자

- 필요시 지하안전자문단 **2명 내외** 파견
- 현장관계자와 지하안전자문단 연결
- 현장상황 모니터링 및 대응

▶ 지하안전자문단

- 지반침하 원인, 정비방안 등 조사 및 검토
- 발생원인, 재발방지 대책 등 **자문의견서** 작성 및 제출

▶ 현장관계자

- 자문단과 함께 원인조사 등 시행
- 자문단 활동현황을 단체 대화방에 공유

. . .

2. 지반침하 신속현장점검시스템

④ 발생지점 정비

▶ 현장관계자

- 자문단 원인조사 및 확인 후 복구 원칙
- 신속한 복구 필요시 또는 사고원인 명확한 경우는 자문단 협의(영상자료 필수) 후 사전 복구 가능
- 복구시 유관기관 입회 원칙

➤ GPR탐사

- 굴착공사장 연접도로 및 반복발생은 GPR탐사 필수
- 그 외는 자문단 의견에 따라 GPR탐사

12

2. 지반침하 신속현장점검시스템

⑤ 결과 보고

▶ 지하안전자문단

- 발생원인, 재발방지 대책 등 **자문의견서** 작성 및 제출

▶ 상황관리자

- **종합보고서** 작성 및 보고
- 종합보고서 : 발생개요(현장사진 포함), 발생원인(안), 향후일정(GPR탐사 등), 붙임(동영상, 자문의견서)

3. GPR탐사 강화

▶ 지하안전 조례 개정 (2025.7.14)

- □ 제13조 (공동조사 대행 등)⇨ (공동조사 주기 및 대행 등)

기 정	개 정	비고
① 시장은 법 제34조 제1항에 따른 지하시설물관리자가 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 정기 안전점검을 실시함에 있어 공동조사의 일부 또는 전부를 수탁하여 대행할 수 있다. ② 시장은 다음 각 호에 해당하는 경우 지하시설물관리자에게 공동조사에 소요되는 비용을 매년 정산하여 분담하게 할 수 있다. 1.지하시설물관리자가 시장에게 공동조사를 위탁하는 경우 2.시장이 실시하는 공동조사 대상이 지하시설물관리자의 공동조사 대상과 중복되는 경우 ③ 시장은 제2항에 따라 공동조사 비용을 정산함에 있어 해당 지하시설물관리자와 사전에 협의하여야 한다.	① 시장은 법 제34조 제1항에 따른 지하시설물관리자가 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 정기 안전점검을 실시함에 있어 공동조사의 주기는 부득이한 경우를 제외하고는 매 2년 마다 1회 이상을 원칙으로 한다. ② 시장은 공동조사의 일부 또는 전부를 수탁하여 대행할 수 있다. ③ 시장은 다음 각 호에 해당하는 경우 지하시설물관리자에게 공동조사에 소요되는 비용을 매년 정산하여 분담하게 할 수 있다. 1. 지하시설물관리자가 시장에게 공동조사를 위탁하는 경우 2. 시장이 실시하는 공동조사 대상이 지하시설물관리자의 공동조사 대상과 중복되는 경우 ④ 시장은 제2항에 따라 공동조사 비용을 정산함에 있어 해당 지하시설물관리자와 사전에 협의하여야 한다.	내용 변경
지하안전법 제34조(지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 등) ① 지하시설물관리자는 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 안전관리규정에 따른 안전점검을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 실시하고 그 결과를 시장・군수・구청장에게 통보하여야 한다.		

3. GPR탐사 강화

▶ 지하안전 조례 개정 (2025.7.14)

□ 제12조 (지하개발 사업에 의한 지반침하 또는 공동 발생 예방 등)

□ 지하개발 사업 등에 의한 지반침하 또는 공동 발생 예방 등)

기 정	개 정	비고		
① 시장은 도로(이하 시도를 말하며 보도를 포함한다)의 지반침하 또는 공동 발생에 따른 피해를 예방하기 위해 도로의 지하 또는 연접 위치에서 법 제14조의 지하안전평가 또는 법 제23조의 소규모 지하안전평가 실시 대상의 지하개발이 이루어지는 경우 해당 도로에 대해 효과적인 주기와 범위를 정하여 공동조사를 실시하여야 한다. ③ 시장은 제1항에 따른 해당 주기의 조사에서 지반침하 또는 공동이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때에는 신속히 조치하여야 한다.	① 시장은 도로(이하 시도를 말하며 보도를 포함한다)의 지반 침하 또는 공동 발생에 따른 피해를 예방하기 위해 도로의 지하 또는 연접 위치에서 법 제14조의 지하안전평가 또는 법 제23조의 소규모 지하안전평가 실시 대상의 지하개발이 이루어지는 경우 제13조제1항에도 불구하고 해당 도로에 대해 효과적인 주기(매월 1회 이상을 원칙으로 한다)와 범위를 정하여 공동조사를 실시하여야 한다. ③ 시장은 제1항에 따른 해당 주기의 조사에서 또는 그 밖에 관내 도로에서 지하시설물 등 기타 사유에 의하여 지반침하나 공동이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때에는 신속히 조치 하여야 한다.	내용 변경		
지하안전조례 제13조(공동조사 주기 및 대행 등) ① 시장은 법 제34조 제1항에 따른 지하시설물관리자가 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 정기 안전점검을 실시함에 있어 공동조사의 주기는 부득이한 경우를 제외하고는 매 2년마다 1회 이상을 원칙으로 한다.				

3. GPR탐사 강화

▶ GPR탐사 주기 단축

- ◆ 시도 탐사주기
- 5년에 1회 → 2년에 1회
- ◆ 굴착공사장 탐사주기
- 연 1회 → 월 1회
- ◆ 대형 굴착공사장 : 주 1회

▶ 인력 및 장비 확충

- ◆ 지하안전과 신설(2025.7.I)
- 2개팀 → 1과 4개팀
- ◆ 차량형 GPR 장비 3대 도입(11월 예정)

<GPR 장비현황>

구분	계	차량형 GPR(대형)	차량형 GPR(소형)	전동형 GPR	핸드형 GPR
조사대상	-	일반차도	일반차도, 이면도로	폭 2m 이상 보·차도	보도
보유수량	704	1대	3대	1대	2대
장비운용	-				

34 35



4. 정보공개 (GPR탐사 및 지반침하 발생)

▶ GPR탐사 결과 공개

- ▶ 지반침하 발생현황 공개
- 굴착공사장 주변, 민원요청구간 등
- 서울안전누리 홈페이지에 공개



- ◆ 4월 21일부터 탐사결과 공개 / 6월 6일부터 위치정보 지도 공개 ◆ 5월 2일부터 발생현황 공개 / 7월 10일부터 위치정보 지도 공개
 - 면적 0.8㎡ 이상 또는 깊이 0.8m이상
 - 또는 인명피해 발생한 지반침하
 - 서울안전누리 홈페이지에 공개



4. 정보공개 (GPR탐사 및 지반침하 발생)

▶ 공동밀집도 공개 (9월30일~)

◆ (공동밀집도) 도로 100m 구간내 발견된 공동 수량



5. 신기술 계측기 도입

1차 신기술 계측기

- ◆ 지반침하신기술 설명회(2025,4,10)
- ◆ 자문회의(3회) 개최하여 기술검토
- ◆ 2개 기술 선정 46개소 설치 (2025년 8월까지)
- 9호선4단계
- 동북선
- 국회대로 지하화

<1차 신기술 계측기 개요> 지층별 센서 방식

인위적 가압 방식 O지층별 센서로 지반침하 변화량 측정 o인위적으로 힘(압력)을 가하여 지반 변화량 측정 - 최대 지하 20m까지 굴착, 매립층/퇴적층/풍화층 - 인위적 힘을 가한 후 지반응력 약화로 민한 침하 량(변위량) 실시간 측정 등 지층 깊이별 지반변위량 실시간 측정 가능





5. 신기술 계측기 도입

2차 신기술 계측기


- ◆ 지반침하 신기술 공개모집
- 공모기간 : 2025.4.30.~ 5.15.
- 공모방식 : 지반침하 신기술 공개모집
- 선정방식 : 공모(4.30~5.15), 심사(5.14.), 현장실증(8~9월)
- 선정결과 : 접수 22개 기술 → 6개 → 4개

◆ 현장실증

- 내 용: 현장 실증을 통한 현장 적용성, 효과 검증
- 실증장소 : 대규모 굴착공사장 주변도로
- 최종결과 : 4개 기술 선정

<2차 신기술 계측기 개요>

연번	기 술 명	기술내용
1	분포형 광섬유 센싱 방식	광섬유 신호로 깊은 심도까지 공동발생 탐지
2	침하핀 방식	침하 발생시 침하핀 하강하면서 색상으로 침하 경고
3	지능형CCTV, LiDAR, GPR 통합분석	지반침하를 재연하여 데이터 비교분석
4	이동식 지중경사계 방식	위치변경, 반복계측으로 정확도 항상



MEMO

MEMO

